

PROJEKT:

Stadt Springe

Sanierung und Erweiterung Grundschule Bennigsen

1. Baustellen- Fotodokumentation August bis Dezember 2018




Bild Nr.: 1 | Datum: 20.08.2018 | Vorabmaßnahmen im Technikeller: Einbau von Stahlträgern zur statischen Ertüchtigung der Decke

Stadt Springe, Sanierung und Erweiterung Grundschule Bennigsen

1. Baustellen- Fotodokumentation August bis Dezember 2018




Bild Nr.: 2 | Datum: 29.08.2018 | Vorabmaßnahmen im Technikkeller: Herstellen von neuen Hausanschlussräumen




Bild Nr.: 3 | Datum: 09.10.2018 | Start der Schadstoffsanierung und Baustelleneinrichtung

Stadt Springe, Sanierung und Erweiterung Grundschule Bennigsen

1. Baustellen- Fotodokumentation August bis Dezember 2018




Bild Nr.: 4 | Datum: 17.10.2018 | Entrümpelungsarbeiten



Bild Nr.: 5 | Datum: 18.10.2018 | Lagerung von ausgebauter Dämmung (KMF)




Bild Nr.: 6 | Datum: 23.10.2018 | Entrümpelungsarbeiten




Bild Nr.: 7 | Datum: 30.10.2018 | Entkernungsarbeiten in der PHS




Bild Nr.: 8 | Datum: 05.11.2018 | Anschlussarbeiten der Gas- und Wasserleitungen




Bild Nr.: 9 | Datum: 06.11.2018 | Aufbau der 4- Kammer Schleuse für die Schadstoffsanierung im Treppenhaus Altbau




Bild Nr.: 10 | Datum: 30.11.2018 | Entkerntes und schadstoffsaniertes Treppenhaus im Altbau




Bild Nr.: 11 | Datum: 30.11.2018 | Entkerntes und schadstoffsaniertes Treppenhaus im Altbau




Bild Nr.: 12 | Datum: 03.12.2018 | 4- Kammerschleuse für die Schadstoffsanierung der oberen Klassenräume im Altbau




Bild Nr.: 13 | Datum: 05.12.2018 | Schleuse für Schadstoffsanierung im Anbau