

PROJEKT:

Stadt Springe

Sanierung und Erweiterung Grundschule Bennigsen

2. Baustellen- Fotodokumentation Januar bis Februar 2019




Bild Nr.: 1 | Datum: 14.01.2019 | Vorabmaßnahmen im Technikeller: Mauerarbeiten zur statischen Unterstützung der Kellerdecke




Bild Nr.: 2 | Datum: 22.01.2019 | Start der Abbrucharbeiten Aula und Altbau Peter- Härtling- Schule




Bild Nr.: 3 | Datum: 22.01.2019 | Abbrucharbeiten Aula



Bild Nr.: 4 | Datum: 24.01.2019 | Abbrucharbeiten am Altbau der Peter- Härtling- Schule



Bild Nr.: 5 | Datum: 24.01.2019 | Bohrarbeiten für die Grundwassermessstelle




Bild Nr.: 6 | Datum: 30.01.2019 | fortgeschrittene Abbrucharbeiten am Altbau der Peter- Härtling- Schule




Bild Nr.: 7 | Datum: 01.02.2019 | die abgebrochenen Baustoffe werden sortiert




Bild Nr.: 8 | Datum: 01.02.2019 | die Schadstoffsanierung und Entkernung des Altbaus ist mittlerweile abgeschlossen worden




Bild Nr.: 9 | Datum: 18.02.2019 | der Teilabbruch ist abgeschlossen und der Abbruchbereich beräumt