


**PROJEKT:**


**Stadt Springe**

**Sanierung und Erweiterung Grundschule Bennigsen**


**4. Baustellen- Fotodokumentation Oktober bis Dezember 2019**




**Bild Nr.: 1 | Datum: 15.10.2019 | Herstellung einer neuen Stahlbetonkellerwand im Bereich der Umkleiden/ Schwimmbad**




**Bild Nr.: 2** | Datum: 17.10.2019 | Verlegen der Grundleitungen unter dem Neubau




**Bild Nr.: 3** | Datum: 04.11.2019 | Betonage der Sauberkeitsschicht für die äußeren Fundamente




**Bild Nr.: 4** | Datum: 11.11.2019 | Schal- und Bewehrungsarbeiten für die äußeren Fundamente




**Bild Nr.: 5** | Datum: 14.11.2019 | Betonage der äußeren Fundamente




**Bild Nr.: 6** | Datum: 25.11.2019 | Schal- und Bewehrungsarbeiten für die inneren Fundamente



**Bild Nr.: 7** | Datum: 29.11.2019 | Grundsteinlegung



**Bild Nr.: 8** | Datum: 05.12.2019 | Auffüllung der Fundamentzwischenräume



**Bild Nr.: 9** | Datum: 19.12.2019 | fertig betonierte Bodenplatte